

Державна архівна служба України

Центральний державний електронний архів України
(ЦДЕА)

Інструкція з охорони праці № 6
Виконання робіт на копіювальних апаратах

Державна архівна служба України
Центральний державний електронний архів України
(ЦДЕА)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ЦДЕА України
від 20.12.2018 № 85

Інструкція з охорони праці № 6
Виконання робіт на копіювальних апаратах

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
науково-методичної
ради ЦДЕА України
13 грудня 2018 р., № 6

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи ЦДЕА України та встановлює загальні вимоги до роботи з копіювально-розмножувальною технікою – ксероксом, сканером, апаратом для виготовлення мікрофільмів.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці, правил експлуатації копіювальних апаратів різних моделей».

1.3. Для самостійної роботи з копіювально-розмножувальною технікою допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли інструктаж з електробезпеки та ознайомлені з інструкцією з експлуатації технічного засобу на якому будуть виконуватися роботи.

1.4. Облаштування робочих місць, обладнаних копіювально-розмножувальною технікою, повинно забезпечувати:

- належні умови освітлення приміщення і робочого місця;
- оптимальні параметри мікроклімату;
- належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця.

1.5. Необхідно враховувати наступні шкідливі фактори: ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання, наявність пилу, озону, можливість ураження електрострумом.

1.6. Працівники, помітивши недоліки щодо забезпечення безпеки праці та несправності в механічній або електричній частинах апарату, повинні припинити роботу на апараті, попередити керівника і до усунення несправностей до роботи не приступати.

1.7. При виконанні робіт слід бути уважним, дотримуватися вимог виробничої санітарії, особистої гігієни: перед прийманням їжі мити руки з використанням миючих засобів, приймати їжу тільки у відведених для цього приміщеннях. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Запобігаючи виникненню фізичних травм, забороняється:

- торкатися до шнура вологими руками;
- працювати зі знятими захисними кришками;
- самостійно виконувати будь-який ремонт;
- ставити на апарат посуд з водою;
- використовувати поблизу копіювально-розмножувальної техніки легкозаймисті аерозолі та рідини.

1.9. До виконання робіт на копіювально-розмножувальній техніці допускаються особи, які в установленому порядку пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

1.10. Працівники, які працюють з копіювально-розмножувальною технікою зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, даної інструкції, інструкції щодо експлуатації копіювально-розмножувальної техніки;
- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- негайно повідомляти свого безпосереднього керівника про кожну виявлену несправність, про будь-яке пошкодження копіювально-розмножувальної техніки;
- не проводити самовільних змін конструкції і складу устаткування або його технічне налагоджування.

1.12. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну та адміністративну відповідальність.

2. ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

2.1. Копіювальню-розмножувальню техніку необхідно встановлювати на рівній твердій поверхні. Різниця по вертикалі між переднім і заднім, а також лівим і правим боками повинна бути в межах 3-5 мм.

2.2. Не дозволяється встановлювати техніку на поверхні, яка має отвори, порожнини, прорізи, в місцях дії прямих сонячних променів і яскравого світла (більше 1500 люкс), поблизу кондиціонерів, нагрівальних приладів (для уникнення утворення конденсату в апараті), в запилених приміщеннях.

2.3. Двері з приміщення, де встановлені копіювальні апарати, повинні відкриватись зовні.

2.4. В приміщеннях щоденно повинно проводитись вологе прибирання.

2.5. Живлення апаратів здійснюється від мережі перемінного струму 220/240 В, частотою 50/60 Гц.

2.6. Забороняється застосовувати спецодяг із синтетичних матеріалів і шовку.

2.7. Забороняється знімати будь-які кришки чи панелі, які закріплені гвинтами.

2.8. Вносити будь-які зміни в конструкцію апарата не допускається.

2.9. Не допускається ставити на апарат металеві предмети, ємності з водою (вази, квіткові горшки, склянки), тому що при попаданні їх у середину апарата може статися пожежа або ураження електрострумом.

2.10. При переміщенні техніки необхідно вимкнути вилку з розетки, а після установки закріпити фіксаторами.

2.11. Не дозволяється розбирати і модернізувати кабель живлення апарата, так як це може привести до пожежі або ураження електрострумом.

2.12. Не дозволяється ремонтувати, проводити модифікацію апарата, бо це може привести до пожежі, ураження електрострумом, вибуху та ін.

2.13. Якщо апарат довгий час не використовується, його необхідно відключити від електромережі, вийнявши вилку з розетки.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

3.1. Перед початком роботи перевірити справність захисних кришок, цілісність проводів заземлення, наявність достатнього освітлення місця розташування копіювальню-розмножувальню техніки, а також відсутність сторонніх предметів, пил на апараті і поблизу нього, наявність на робочому місці інструкцій з експлуатації та даної інструкції.

3.2. Видалення сторонніх речей, пилу з поверхні копіювальню машини треба виконувати після відключення апарату від електромережі.

3.3. Якщо після включення копіювальню машини працівник відчув запах горілого або при дотику до частин копіювальню машини дію електричного струму, він повинен негайно відключити копіювальню машину від електромережі та повідомити керівника робіт та керівництво ЦДЕА України про виявлені недоліки.

3.4. Виявлені недоліки та неполадки повинні усувуватись працівниками відділу інформаційних технологій та захисту інформації ЦДЕА України чи у відповідних центрах з обслуговування копіювальню-розмножувальню техніки.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Під час роботи з копіювальню-розмножувальню технікою, крім даної інструкції, необхідно користуватись інструкціями з безпечної експлуатації апаратів відповідної моделі.

4.2. Забороняється експлуатація копіювально-розмножувальної техніки, технічний стан яких, вимоги безпеки, а також пожежної безпеки не відповідають встановленій документації на апарати конкретних моделей.

4.3. Напруга живлення не повинна коливатись більше, ніж на 10%.

4.4. Під час роботи забороняється (без нагальної потреби):

- виключати живлення техніки;
- відкривати дверці чи кришки;
- виймати мережевий кабель;
- переміщувати техніку.

4.5. Щоб уникнути попадання в очі світла від джерела експонентного випромінювання при роботі з ксероксом і сканером, не допускається включення режиму копіювання при піднятому притиску (кришці).

4.6. Притиск і кришки необхідно відкривати і закривати м'яко, без ударів.

4.7. Під час видалення зім'ятого паперу не можна торкатись нагрівального блоку, так як він може бути дуже гарячим. Забороняється залишати в апараті обірваний папір.

4.8. Видаляти копії, що застрягли, слід не раніше, ніж через 15 секунд після виключення техніки.

4.9. Після видалення паперу необхідно впевнитись, що всі блоки та важелі повернуті в першочергове положення, а всі кришки закриті.

4.10. Під час виконання операцій, пов'язаних з можливим дотиком до матеріалів, які містять селен, слід користуватися медичними рукавичками.

4.11. Треба також слідкувати, щоб фарба-порошок не попадала на одяг. Якщо руки забруднились фарбою-порошком:

- уникайте повторного контакту зі шкірою;
- негайно протерти шкіру вологою ганчіркою чи помити руки теплою водою з милом.

4.12. Якщо в середину апарата попали метал, рідина чи інші сторонні предмети, необхідно негайно його виключити сітьовим вимикачем, а потім вийняти вилку з розетки і викликати спеціаліста по обслуговуванню апарата.

Включати апарат в такому стані забороняється.

4.13. При обслуговуванні апарата його необхідно відключити від електромережі.

4.14. Забороняється приймати їжу під час операції копіювання.

Перед прийомом їжі необхідно помити руки з милом і провітрити приміщення.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

5.1. Відключити копіювально-розмножувальну техніку від електромережі. Щоб запобігти електротравмування забороняється вимикати вилку з розетки, тримаючись за силовий кабель.

5.2. Прибрати робоче місце; макулатурний папір прибрати в спеціальний ящик.

5.3. Прочистити експозиційне скло, верхню кришку, ролик подачі паперу, стіл подачі паперу протерти вологою тканиною і протерти сухою ганчіркою.

5.4. Ретельно помити руки, обличчя теплою водою з милом

5.5. Про всі недоліки, які мали місце в роботі доповісти керівникові робіт.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

6.1. Якщо в під час роботи з копіювально-розмножувальною технікою з'явився сторонній стукіт, дим, неприємний запах або щось виглядає незвично, слід негайно виключити основний вимикач живлення, а потім вийняти вилку з розетки.

6.2. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

6.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

6.4. Ні в якому разі не намагатись ліквідувати несправності самому.

6.5. Якщо є потерпілі, необхідно подавати їм першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

Відповідальна за виконання функцій
служби охорони праці в ЦДЕА України

М. В. Шаповал